



میٹل ورکر
ٹرینڈ ٹیسٹ
موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیر

此文件關於金屬大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 21009000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Metal Worker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنائے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد سے متعلق معلومات ذیل ٹریڈ امتحانی مرکز سے حاصل جاسکتی ہے:

95, یی کوونگ روڈ
Aberdeen
Hong Kong

ٹیلیفون: (852) 2100 9000
فیکس: (852) 2100 9249
ایمیل: enquiry@cic.hk
وب سائٹ: www.cic.hk

آبرڈین
ہانگ کانگ

ٹریڈ ٹیسٹ پیر

عنوان: دهات کا کام کرنے والا
کاریگی: ہنرمند ملازم

امتحانی کا عنوان: مندرجہ ذیل سامان کی، نقشات اور متعلقہ تکنیکی ضروریات کے مطابق،
مخصوص جگہوں پر تکمیل کیجئے:

1. بے داغ استیل کی ایک چورس مستطیل ٹھاٹ کی تشکیل (کام سے متعلقہ نقشہ نمبر 1) (25 نمبر)

- (i) مواد کی تیاری کے لئے سامان و اوزار کو صحیح طور پر استعمال کیجئے
- (ii) نامزد شدہ ویلنگ سیٹ کی مدد سے ویلنگ کیجئے، ویلنگ کی پتی اور بجلی کی ترسیل کو اپنے مطابق ترتیب دیں
- (iii) امیدوار سے درکار ہے کہ کام والے ٹکڑے پر ویلڈ کے ٹانکے کو پسندہارے کی مدد سے چمکیلا بنائے کہ وہ کام کے ٹکڑے کے ساتھ ایک صفت بندی کرے، اور ایسے ہی ہموار اور چمکدار بنائے کے عمل کی مدد سے کام کے ٹکڑے پر سیدھی نفیس دھاری بنائے، نقشہ کی ضرورت کے مطابق۔

2. رینگ اور چکر دار زینے کے مرکزی کھمبے کی تشکیل اور نصب کرنے کا عمل (کام سے متعلقہ نقشہ نمبر 2) (30 نمبر)

- (i) مواد کی تیاری کے لئے سامان و اوزار کو صحیح طور پر استعمال کیجئے
- (ii) رینگ اور چکر دار زینے کے مرکزی کھمبے کی مخصوص جگہ پر، ان کے پُرزوں کی ویلنگ کریں اور جوڑیں، ویلنگ کی پتی اور بجلی کی ترسیل کو اپنے مطابق ترتیب دیں۔
- (iii) پسندہارے کی مدد سے ویلڈ کے ٹانکے کی سطح کو چورس اور چمکیلا بنائے۔

3. ایک تکمیل کو پہنچا ہوا منظر " سیٹنگ آؤٹ " (کام سے متعلقہ نقشہ نمبر 3) (20 نمبر)

- (i) لکیر کی نشان زنی اور " سیٹنگ آؤٹ " کے لئے درست مواد اور اوزار کا استعمال کرنا۔
- (ii) مکمل " سیٹنگ آؤٹ " اور لکیروں کی نشان زنی کو لوہے کی شیٹ پر قائم رکھنا، جس کو نشان زنی کے لئے بنیاد بنیا گیا ہے

4. مٹلٹ نما لوہے کے ٹھاٹ کی تشکیل کیجئے - (کام سے متعلقہ نقشہ نمبر 4) (25 نمبر)

- (i) مواد کی تیاری کے لئے سامان و اوزار کو صحیح طور پر استعمال کیجئے
- (ii) نامزد شدہ ویلنگ سیٹ کی مدد سے ویلنگ کیجئے، ویلنگ کی پتی اور بجلی کی ترسیل کو اپنے مطابق ترتیب دیں
- (iii) امیدوار سے درکار ہے کہ کام والے ٹکڑے پر ویلڈ کے ٹانکے کو پسندہارے کی مدد سے چمکیلا بنائے کہ وہ کام کے ٹکڑے کے ساتھ ایک صفت بندی کرے، اور ایسے ہی ہموار اور

چمکدار بنائے کے عمل کی مدد سے کام کے ٹکڑے پر سیدھی نفیس دھاری بنائے، نقشہ کی ضرورت کے مطابق۔


6 گھنٹے (دوپہر کے کھانے کے وقت کو چھوڑ کر)

نوٹ :

- (1) امیدوار پر لازم ہے کہ امتحان کو شروع کرنے سے پہلے مسلک شدہ صفحے پر موجود "خاص نکتوں پر دھیان کرنا" کو پڑھیں۔
- (2) اگر امیدوار امتحان کے دوران حفاظتی تدابیر کو مکمل نہیں کرتا، تو وہ امتحان میں ناکام تصور کیا جائے گا۔
- (3) اس سوالنامہ کے 6 صفحات بیں۔ تمام امتحانی مواد کے کل نمبر 100 بیں اور 60 نمبر یا اس سے زیادہ لینے والے کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔

دھات کا کام کرنے والوں کے لئے ٹریڈ امتحان سے متعلقہ نقشہ نمبر 1.

(بے داغ اسٹیل کی ایک 2 رس مستطیل ٹھاٹ کی تشکیل)



Elevation

Side Elevation



تمام پیمائشیں ملی میٹر میں ہیں؛ یہ خاکہ پیمائش کے
لئے نہیں بنایا گیا ہے۔


منصوبہ

تکنیکی ضروریت:

- (i) لمبائی اور چوڑائی کے ناپ میں 3 ± 0.5 ملی میٹر تحریف کی اجازت ہے۔
- (ii) بموار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، 4 کنکشن پر ویلنگ کے جوڑ میں کوئی شگاف نہیں ہونا چاہئے۔
- (iii) قطر لمبائی میں $1.5 < D \leq 2.0$ ملی میٹر تحریف کی اجازت ہے، اور 4 زاویے پر عمودیت میں 200 ملی میٹر میں ± 1.5 ملی میٹر تحریف کی اجازت ہے۔
- (iv) قطر کے خماؤ کی $1 < D \leq 2$ ملی میٹر اجازت ہے۔
- (v) بموار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، ویلنگ کے جوڑ کی سطح کی نکاسی/نشیبی 0.6 ± 0.1 ملی میٹر اور 3 دراڑ سے کم جس کا قطر دائرہ 1 ملی میٹر ہو، جائز ہے، جبکہ زیادہ نیچے سے کٹے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
- (vi) چورس بنائے کے لئے بموار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، ویلنگ پوزیشنر پر سیدھی لکیروں کی موجودگی ہونی چاہئے۔


دھات کا کام کرنے والوں کے لئے ٹریڈ امتحان سے متعلقہ نقشہ نمبر 2

جنکلے اور چکر دار زینے کے ستون کی تیاری



View A-A

Elevation



Layout Plan


تمام پیمائشیں ملی میٹر میں ہیں؛ یہ
خاکہ پیمائش کے لئے نہیں بنایا گیا ہے۔

- (i) ناپ (جن پر * لگایا گیا ہے) میں ± 3 ملی میٹر تحریف کی
تجزیی ضروریت:
- (ii) ہموار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، چکر دار
زینے کے مرکزی کھمبے میں جوڑوں کے درمیان کوئی
دراز، شکاف، گڑھا، سوراخ وغیرہ نہیں بونا چاہئے۔
ویلنٹگ پوزیشن کو ویلنٹ جلد اور میل کچیل سے پاک ہونا
چاہئے، اور چکر دار زینے کے مرکزی کھمبے میں
جوڑوں کی چکنائٹ ہموار ہونی چاہئے۔
- (iii) TMW (Urdu)

دھات کا کام کرنے والوں کے لئے ٹریڈ


امتحان سے متعلقہ نقشہ نمبر 3

منظر "سیٹنگ آوٹ" کی تکمیل
نیچے دئے گئے منظر کے مطابق، "سیٹنگ آوٹ" منظر کی
ایک عام مثلث نما برم کی شکل میں تکمیل کیجئے۔
پتنی لوہے کی شیٹ پر منظر کی تکمیل کیجئے۔




اونچائی

- تکنیکی ضروریات:
1. ترقی کو نشان زد کرنے کے لئے مناسب طریقہ استعمال کریں۔
 2. منظر میں دکھائے گئے ناپ میں ± 2.5 ملی میٹر تحریف کی اجازت ہے۔



لے آوٹ منصوبہ




تکمیل پر نقطہ نظر وضع کریں
صرف حالہ کے لئے

دی گئی تمام پیمائشیں ملی میٹر میں ہیں۔
یہ نقشہ پیمائش کے لئے نہیں بنایا گیا

دهات کا کام کرنے والوں کے لئے ٹریڈ امتحان سے متعلقہ نقشہ نمبر 4

مُثُلٰت نما لوہے کے ٹھاٹ کی تشکیل



اونچائی

منظر 1-1



تکنیکی ضروریات:

- (i) لمبائی اور چوڑائی کے ناپ میں ± 1.5 ملی میٹر تحریف کی اجازت ہے۔
- (ii) بیمار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، ویلنگ پوزیشن پر کوئی دڑار نہیں ہونی چاہئے
- (iii) عمودیت میں ± 1.5 ملی میٹر کی اجازت ہے، جب لمبائی 180 ملی میٹر کے اندر ہو۔
- (iv) بیمار اور چمکدار بنائے کے عمل کے دوران، ویلنگ کے جوڑ کی سطح کی نکاسی/نشیبی 0.6 ملی میٹر اور 3 دراڑ سے کم جس کا قطر دائرہ 1 ملی میٹر ہو، جائز ہے، جبکہ زیادہ نیچے سے گئے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

دی گئیں تمام پیمائشیں ملی میٹر میں ہیں۔
نقشہ پیمائش کے لئے نہیں ہے۔

2-2 منظر

نوٹس برائے امیدوار

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
 2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلکہ خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
 3. امیدواروں کو فرایم کرده امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
 4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتوے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی ساز و سامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فرایم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی انعام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گے۔
 5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور ساز و سامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فرایم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور ساز و سامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
 6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انعام دینے کے لیے آلات اور ساز و سامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
 7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
 8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
 9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:
- خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
کام کی انعام دہی کے طریقہ کار
کاموں کی درستگی اور معیار
کاموں میں پیش رفت
ساز و سامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
آلات اور ساز و سامان کا درست استعمال
حافظتی تدابیر
دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی
11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔
 12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔
 13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔