



土瓜灣地盤工人被叉車撞倒 頭部受傷昏迷送院不治

2023年5月16日，一名工人於土瓜灣地盤被叉車撞倒，頭部受傷昏迷送院不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有為致命區域進行足夠的管理及圍封。
2. 未有為工地制定完善的工地交通管理計劃。
3. 未有實施人車分路。
4. 未有遵守工地負荷物移動機械操作守則，包括車速限制、安全操作等。
5. 沒有留意工地內的環境變化，以處理有關其帶來的風險及危害。



關鍵安全措施

1. 制定完善的工地交通管理計劃。
2. 工地實施負荷物移動機械安全操作程序。
3. 善用地盤智能安全系統，例如：人工智能鏡頭、感應器等。
4. 留意工地內的環境變化，進行動態風險評估，確保所有風險及危害得以妥善管理，並設立管制致命區域。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計階段：設計師進行有關工作前，考慮及決定採用正確的施工方法及安全措施。
- 建築階段：工作團隊須確保由指定人士進行工作前檢查，並設立及管制致命區域。
- 工作團隊如能夠透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境上產生的變化，加以控制，將危害消除。
- 工友日常工作時，發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



參考資料 - 香港建造業主要持份者安全角色及責任



參考資料 - 建築地盤的致命區域管理

