




良好的作業模式 ✓




保持消防設備於良好狀態，確保設備不會被障礙物阻擋及放置在可供隨時取用的位置。



確保逃生路線暢通及有清晰的路線指示。




進行熱工序時，應先申請熱工序許可證，妥善地遮擋並確保附近沒有易燃物品。



切勿於工作地點儲存多於豁免量的危險品，並將危險品存放於持牌危險品倉內以策安全。



定期舉辦火警演習，確保工友熟習緊急應變程序、逃生路線及集合地點。



確保所有電力設備狀態良好及切勿超負荷，免生火警。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2017 建造業議會

地址：九龍觀塘駿業街56號中海日升中心38樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@cic.hk