



## 荃灣地盤寫字樓 三級火釀兩傷

2022年4月28日上午荃灣一個地盤寫字樓發生火警，導致兩名工人受傷。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

### 常見意外例子

1. 工地堆積包裝鬆散、隨處放置的建築材料；建築材料一般極為易燃。
2. 電線絕緣程度不足或保護不夠周全，又或電線負荷過重。
3. 工人進行銲接工作時疏忽大意。
4. 職工吸煙並隨處棄置煙頭。
5. 使用及貯存危險品的方法不正確。
6. 消防裝置工程未曾完成又或保養不妥善，以致消防系統不能發揮作用。

### 影片資訊



影片連結：  
<https://www.youtube.com/watch?v=XEOgBXcZ-aM>




影片連結：  
<https://www.youtube.com/watch?v=e3EVYUWRXbY>




### 關鍵安全措施



1. 清楚劃定逃生路線及定期檢視。



2. 提供火警探測設備、火警警報系統（包括獨立火警偵測器）及滅火器。



3. 設立足夠的指定吸煙區。



4. 定期檢查電力設備及安裝過荷保護及漏電保護器。



5. 委任防火專員及定期進行消防演習。



6. 維持良好工地整理及妥善存放易燃物品。