




उचित अभ्यासहरू ✓




आगो निभाउन प्रयोग हुने सबै नियन्त्रक उपकरणहरूलाई सुरक्षित काम गर्ने अवस्थामा, कुनै पनि समय अवरोध नहुनेगरी र उपयोगको लागि सजिलैसँग उपलब्ध हुने स्थानमा राख्नुहोस् ।



सबै आकस्मिक बाहिर निस्कने मार्गहरूमा दिशा देखाउने स्पष्ट सङ्केतहरू उपलब्ध गराउनुहोस् र यी सबै मार्गहरूलाई प्रत्येक समय अवरोध मुक्त राख्नुहोस् ।




कुनै पनि उच्च तापक्रमको काम गर्नुभन्दा अगाडि "हट वर्क परमिट" प्राप्त गर्नुहोस् । सबै उच्च तापक्रमको काममा छेक्ने साधनको प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि खुला ज्वालाबाट ज्वलनशील वस्तुहरूलाई टाढा राख्नुहोस् ।



सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खतरनाक वस्तुहरूलाई तिनीहरूको छुट-प्राप्त परिमाणहरूमा खतरनाक वस्तुहरूको लागि इजाजतप्राप्त स्टोरमा भण्डारण गर्नुहोस् ।



आकस्मिक प्रक्रिया, बाहिर निकल्ने मार्ग तथा जम्मा हुने स्थानहरूका बारेमा कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई परिचित गराउन नियमित आगो लाग्दाको प्रशिक्षण अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुहोस् ।



सबै विद्युतीय उपकरणहरूलाई सुरक्षित स्थितिमा बनाई राख्नुहोस् र आगो लाग्नबाट रोकन अधिकभार अर्थात् ओभरलोड गर्नबाट बच्नुहोस् ।



अस्वीकरण

यस प्रकाशनमा रहेका जानकारीको सत्यता सुनिश्चित गर्न उचित प्रयासहरू गरिएतापनि CIC ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बन्धित सल्लाहकारहरूसँग उपयुक्त स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गर्छ र पाठकहरूले कुनै पनि सम्बद्ध कामहरू गर्दा यस प्रकाशनलाई उक्त पेशा सम्बन्धी सल्लाहको विकल्पको रूपमा लिनु वा निर्भर हुनुहुँदैन ।
© 2017 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल ।

ठेगाना: 38/F, COS Centre
56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon
टेलिफोन: (852) 2100 9000
फ्याक्स: (852) 2100 9090
इमेल: enquiry@cic.hk