



油麻地後巷一工人於沙井暈倒 當場證實不治

2025年11月4日，油麻地後巷一工人於沙井暈倒，當場證實不治。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 吸入有害氣體、煙氣、蒸氣或因空氣貧氧，導致正在密閉空間工作的工人喪失知覺或窒息。
2. 未有落實密閉空間工作許可證制度及相關安全措施。
3. 未有提供或維持良好通風，以移除重於空氣的氣體或蒸氣，及保持有效的空氣流通。
4. 工人沒有使用認可呼吸器具及其他必須的個人防護裝備。
5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。



請點擊以上圖像觀看
「密閉空間工作 - 沙井」安全短片

關鍵安全措施

1. 嚴格遵守勞工處發出的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，確保已落實執行各項安全預防措施。
2. 執行密閉空間工作前，須由合資格人士作風險評估及提供安全及健康措施建議，待獲發出工作許可證後，相關核准工人方可進入該處工作。
3. 進入密閉空間前，須確保已提供有效的強制通風，以供應足夠的新鮮空氣予工人及預防空氣中的潛在危害。
4. 工人須已妥當地佩戴認可的呼吸器具和合適的安全吊帶。安全吊帶須連接救生繩，而救生繩的另一端須由一名在該密閉空間外候命的工人持著。
5. 採用「出入掛牌制度」，以得知進入密閉空間工作的人數、工人資料及進入時間。
6. 持續進行空氣監測，以確保整項工程期間的大氣環境符合標準。每一組工作人員執行工作時，可考慮獨立攜帶至少一部隨身式空氣監測儀器，以便持續進行空氣監測。
7. 工作期間，必須於密閉空間的出入口設置拍攝影片的設備，以監督相關人員已遵從安全預防措施。
8. 制訂和實施適當的緊急應變措施，包括提供合適而充足的救援裝備和備有與工作規模相稱的救援隊伍。
9. 採用合適的「安全智慧工地」系統，以強化密閉空間的監察系統，如智能攝錄鏡頭及實時氣體測試儀器等。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計團隊與相關持份者一起檢討設計，以減少在密閉空間內工作的需要。
- 在建築階段，妥善計劃、管理和監督密閉空間的工作，如工人須進入任何界定為密閉空間的沙井工作，應確保可造成危險的喉管或供應管已被封閉，並應採取有效的步驟，以防止密閉空間被具危害性的氣體、蒸氣、塵埃、煙氣、可以自由流動的固體或液體進入或湧入密閉空間內。
- 工作團隊在施工前，必須採取合理措施防止未經授權的人進入密閉空間，並對密閉空間的進出設立管理制度。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

參考資料



密閉空間工作的安全與健康
工作守則
(資料來源：勞工處)



參考資料－
香港建造業主要持份者安全
角色及責任



海報－進入密閉空間前的動
態風險評估



海報－密閉空間工作安全你
要知



請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。