



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

پینٹر اور ماہر آرائش (پیپر لگانا) ٹریڈ ٹیسٹ موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於髹漆及裝飾工（裱貼牆紙）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Paperhanging). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

(852) 2100 9000 : ٹیلی فون
(852) 2100 9090 : فیکس
enquiry@cic.hk : ای میل
www.cic.hk : ویب سائٹ

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

1. باڑ ایسی جگہوں پر لگائی جائیں جو بلندی سے انسانوں کے گرنے کی وجہ بنے۔ اس کی اونچائی ذیل میں کس سے کم نہ ہو۔

- (a) 300 ملی میٹر
- (b) 600 ملی میٹر
- (c) 900 ملی میٹر
- (d) 1200 ملی میٹر

2. فٹس کی سند کے اجراء کے بعد مقرر کردہ انسپیکٹر کی جانب سے ایئر کمپریسر کا دوبارہ معائنہ کب ہوتا ہے؟

- (a) اندرون 6 ماہ
- (b) اندرون 12 ماہ
- (c) اندرون 18 ماہ
- (d) اندرون 26 ماہ

3. ذیل میں سے کون سی وجہ سے کام کرنے والے کو سخت ہیٹ (ٹوپی) پہننا درکار ہوتا ہے؟

- (a) خوبصورتی کے لئے
- (b) بارش اور ہوا سے بچاؤ کے لئے
- (c) سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لئے
- (d) کام کرنے والوں کے مختلف درجات کی نشاندہی کے لئے

4. خطر ناک اشیاء کے حوالے سے وارنش کو کس ذیل زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔

- (a) خطر ناک اشیاء نمبر 3
- (b) خطر ناک اشیاء نمبر 5
- (c) خطر ناک اشیاء نمبر 7
- (d) بالا میں سے کوئی نہیں

5. جیسم پاؤدر کا اہم جزو جسے جوڑ بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

- (a) کیلشیم کاربونیٹ
- (b) کیلشیم سلفیٹ
- (c) کیلشیم آکسائیڈ
- (d) آئرن (III) آکسائیڈ

6. سفید چونے کے پتھر کا اہم جزو جسے عام طور پر جوڑ بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے

- (a) کیلشیم سلفیٹ
- (b) کیلشیم کاربونیٹ
- (c) کیلشیم آکسائیڈ
- (d) ایلومینیم آکسائیڈ

7. دہرا سائز جسے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا جائے یہ ہو جائے گا

- (a) خشک اور بخاراتی شکل میں
- (b) خشک اور نرم
- (c) بدبودار اور میٹھا
- (d) بدبودار اور چکنا

8. دیوار کے پلاسٹر پر ریگ مال گھستے وقت لکڑی (سرخ) ریگ مال کا کون سا درجہ روایتی طور پر استعمال ہوتا ہے؟

- (a) 40-50 نمبر
- (b) 100-150 نمبر
- (c) 190-200 نمبر
- (d) 230-240 نمبر

9. وال پیپر پلندے کی عمومی چوڑائی ہوتی ہے۔

- (a) 19 انچ (485 ملی میٹر)
- (b) 21 انچ (535 ملی میٹر)
- (c) 23 انچ (585 ملی میٹر)
- (d) 25 انچ (635 ملی میٹر)

10. وال پیپر پلندے کی عمومی لمبائی ہوتی ہے۔

- (a) 5 میٹر (16.5 فٹ)
- (b) 10 میٹر (33 فٹ)
- (c) 15 میٹر (49.5 فٹ)
- (d) 20 میٹر (66 فٹ)

11. عام طور پر دیوار پر وال پیپر لگانے سے پہلے دیوار پر استعمال ہونے والا پینٹ ہوتا ہے۔

(a) سڑک پر نشانات لگانے وال پینٹ

(b) زنک کرومیٹ پرائمر

(c) ٹیکسچر والا کوٹ

(d) وارنش

12. تعمیراتی عمل کے دوران کس قسم کا وال پیپر لئی سے منسلک نہیں ہوتا؟

(a) PVC وال پیپر

(b) دھاتی وال پیپر

(c) مخملی وال پیپر

(d) ان میں سے کوئی نہیں

13. ان میں سے کون سے مواد ہاتھ سے ملائے کئے گئے وارنش اور دہرے فلر کی آمیزش کو

خشک کرنے کا وقت کم کر سکتے ہیں؟

(a) دہرا سائز

(b) جیسم پاؤڈر

(c) سفید چونے کا پتھر

(d) وارنش

14. ذیل میں سے کون سے لکڑی (سرخ) کے ریگ مال کے نمونے ریت کے ذرات کے سب

سے بڑے قطر کے حامل ہیں؟

(a) 100 نمبر

(b) 120 نمبر

(c) 150 نمبر

(d) 180 نمبر

15. ان میں سے کون سے مواد بخارات بن کر بھاپ میں اڑنے میں سست ترین ہیں؟

(a) نیفتھا

(b) تارپین

(c) تھنر

(d) الکحل

16. وال پيپر لگاتے وقت ان ميں سے كون سا طريقہ كار درست ہے؟
- (a) ديوار كے وارنش لگے حصے پر پلاستر كى سطح پر وال پيپر لگائیں۔
- (b) ديوار كے ايملشن پينٹ لگے حصے پر پلاستر كى سطح پر وال پيپر لگائیں۔
- (c) ديوار كے ڈسٹيمپر لگے حصے پر پلاستر كى سطح پر وال پيپر لگائیں۔
- (d) ديوار كے چونے كے پانى لگے حصے پر پلاستر كى سطح پر وال پيپر لگائیں۔

17. ذيل ميں سے كس چوڑائى كا پينٹ كهرچن بازار سے خريدنا مشكل هوتا ہے؟

- (a) 1 انچ
- (b) 2 انچ
- (c) 4 انچ
- (d) 7 انچ

18. وال پيپر كے خشك هوجانے پر اگر بلبے پائے جائیں تو ايك فرد كو اسے ٲهيك كرنے كے ليے كيا كرنا چاهيے؟

- (a) وال پيپر كى تبديلى
- (b) مزيد كسى علاج كے بغير كٲر كى مدد سے هوائى بلبوں كو كاٲنا
- (c) پيسٲ ميں ٲيكا لگا كر، اور پهر هوائى بلبوں كو هموار كر كے
- (d) هوائى بلبوں كے ساتھ والے مقامات كو ٲهكنے كے ليے براه راست نئے وال پيپر كا استعمال

19. تعميراتى صنعت ميں رشوت لينے كا كوئى واقع هوتا ہے تو اس كے كيا نتائج هوتے هیں؟

- (a) تعميرات كا ميعار كم هوتا ہے
- (b) كاروبارى ماحول كم هوتا ہے
- (c) ايك اچها ٲينٲر تخليق هوتا ہے
- (d) تعميرات كى لاگت كم هوجاتى ہے

20. انسداد رشوت آرٲيننس كى دفعه 9 كى خلاف ورزى پر زياده سے زياده جرمانه هوتا ہے۔

- (a) 10 سال قيد كى سزا
- (b) 20 سال قيد كى سزا
- (c) \$10,000 جرمانه اور 1 سال قيد
- (d) \$500,000 جرمانه اور 7 سال قيد

- اختتام پرچه -