



啟德地盤女工失足墮樓亡

2022年4月18日上午，啟德發展區一個建築地盤發生一宗致命工作意外，一名女工在一幢興建中樓宇的11樓工作期間，從一個樓面孔洞墮下至9樓，送院後證實不治。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 不慎從工程預留的孔洞下墮。
2. 於未有護欄保護的邊緣下墮。
3. 高空工作時，未有使用合適的安全工作平台，導致人體下墮。

關鍵安全措施

1. 識別下墮風險，確立安全制度及確保已採取相關的控制措施。
2. 確保樓宇的孔洞有穩固的覆蓋及圍封，避免工友從高處下墮。
3. 確保工友使用合適的個人防墮裝備。
4. 於假日期間工作，必須知悉管理層，並安排足夠的監督及安全培訓。
5. 因應工地環境，採用合適的安全科技加強管理及減低風險。

相關科技應用連結


物聯網智能安全帽

物聯網 (IoT) 安全帶警報系統

工地安全和人流監控的人工智能方案

自動化施工監控的人工智能方案

虛擬實景(VR) 技術在建造安全訓練的應用



在樓面孔洞設置護欄、底護板及警告告示。



工友如發覺工作地點不安全或個人防護裝備不足夠，應立即停工，並向主管匯報。



有獎安全知識小測試
(獎品名額有限，先到先得)：

立即參加



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。