



油麻地搭棚工墮地 頭傷送院不治

2022年5月7日，油麻地發生一宗致命工業意外，意外中一名男工懷疑在大廈外牆準備搭建懸空式竹棚架時從高處墮下至地面，送院後證實不治。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子


1. 於工作時未有正確使用防墮裝備及繫上獨立救生繩。
2. 個人防護裝備狀況欠佳。
3. 由未有受過訓練人員進行搭棚工作。
4. 未有監督人員在場進行搭建棚架工程。

關鍵安全措施

1. 識別下墮風險，確立制度及確保已採取相關的安全措施。
2. 提供安全的繫穩點及確保獨立救生繩正確安裝在繫穩點上。
3. 確保工友使用合適及狀況良好的個人防墮裝備。
4. 由受過訓練人員進行搭棚工作。
5. 由合資格人士在場直接進行監督工作。

影片資訊

影片連結：
<https://www.youtube.com/watch?v=8y-JJbiDnKQ>



工友如發現工作地點不安全或個人防護裝備不足夠，應立即停工，並向主管匯報。



有獎安全知識小測試
(獎品名額有限，先到先得)：

立即參加



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。