



業界意外事故 (2021年11月)

於2021年11月22日下午，油塘一個樓宇拆卸地盤發生致命工作意外，意外時地盤突然起火，導致一名工人死亡及兩名工人受傷。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202111/22/P2021112200869.htm>

來源：政府新聞處

改善建議

▶ 作為承建商 / 分判商 / 僱主：

1. 委任合資格人員在工作展開之前進行針對性風險評估，並在充分考慮工作的性質、工作地點的限制情況、附近設施的位置、緊急情況及救援程序的影響後，找出所有潛在危害；
2. 在切實可行範圍內，使用不易燃代用品代替易燃物品進行工作，以消除任何火警危害；及
3. 向所有相關工友 / 僱員提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

▶ 作為前線管工 / 工友：

1. 在切實可行範圍內，在工作時提供強力抽氣以清除積聚的危害物質；
2. 嚴格禁止吸煙或進行其他可能點燒易燃物品的工序；
3. 易燃物品應存放在指定的容器內，以防止被誤用；
4. 為所有盛載化學物品的容器貼上合適標籤，以提醒工人相關化學物品的特定風險及所需的安全措施；及
5. 提供合適的滅火設備，以便發生火警時能夠迅速滅火；

▶ 作為安全從業員：

1. 協助合資格人士就相關工作進行針對性的風險評估，並考慮現場實際工作環境，協助僱主在合乎法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；及
2. 制定和實施有效的主動視察計劃，以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《工廠及工業經營（氣體焊接及火焰切割）規例》、《工廠及工業經營（危險物質）規例簡介》及勞工處發出的《安全工作系統》及《風險評估五部曲》。



切勿在易燃物品附近進行氣體焊接及火焰切割工作。



進行氣體焊接及火焰切割工作時須注意附近環境及提供適當的滅火設備。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。