



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

بیمبو سکفولڈر انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹ موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیپر

此文件關於竹棚中工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Bamboo Scaffolder.
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل.

انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹ پیپر

پوسٹ : بیمبو سکفولڈر

گریڈ : سیمی سکیلڈ ٹریڈ ٹیسٹ

ٹیسٹ کا مواد : مدرجہ ذیل چیزوں کو مقررہ جگہ پر مکمل کریں۔

موجودہ ڈھانچہ سے ڈبل رو کلوزلی سپیسڈ بیمبو سکفولڈ کو تیار کرنا جاری رکھیں۔

(تقریباً 3 میٹر لمبا x 4 میٹر اونچا)

وقت : 3¹/₄ گھنٹے

تفصیلات : (1) امیدواروں کو کام کے آغاز سے پہلے ساتھ دی گئی ٹیسٹ کی ضرورت کو پڑھنا چاہیے۔

(2) سکفولڈ پر کام کرتے وقت امیدواروں کو کسی بھی ٹولز / بانس کو نیچے گرنے نہیں دینا چاہیے۔

نوٹس : (1) امیدواروں کو ساتھ دیے گئے نوٹس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔

(2) امیدوار فیل قرار دیا جائے گا اگر اس نے ٹیسٹ کے دوران احتیاطی

تدابیر پر عمل نہ کیا۔

(3) امتحان 4 صفحات پر مشتمل ہے کل نمبر 100۔ پاسنگ نمبر 60 ہے۔

نوٹس برائے امیدوار:

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلک خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
3. امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔
5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آلات اور سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:

- a. خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
- b. امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
- c. کام کی انجام دہی کے طریق کار
- d. کاموں کی درستگی اور معیار
- e. کاموں میں پیش رفت
- f. سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
- g. آلات اور سازوسامان کا درست استعمال
- h. حفاظتی تدابیر
- i. دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
- j. امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی

11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔

12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔

13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔


اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔

ٹیسٹ کی ضرورت

1. اونچائی پر کام کرتے وقت ہر وقت ہر امیدوار کو حفاظتی ہیلمٹ / زین پہننے کی ضرورت ہے، مناسب رسی کے ساتھ ملا کر، ایک آزاد لائف لائن یا محفوظ لنگر اندازی اور فٹنگس، یا ایک محفوظ فکسنگ پوائنٹ سے منسلک رہتے ہوئے۔
2. بانسوں کے درمیان تمام رسیوں کو محفوظ اور مضبوط باندھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پانچ رسیوں کی مضبوطی کے ساتھ گرہ باندھیں۔
3. امیدواروں کو گرہ باندھنے کے لیے جگہ خود منتخب کرنی چاہیے، ٹائی پولس کی وجہ سے کام میں کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔
4. کلوزلی سپیسڈ لفٹس کی چوڑائی 600 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ ملحقہ لیجرس کے درمیان فاصلہ 100 ملی میٹر سے زائد نہ ہو۔
5. اگر ضروری ہوں تو امیدواروں کو پہلے سے رکھے گئے حصوں کو مرمت اور برقرار رکھنا چاہیے۔

بیمبو سکفولڈر

انٹر میڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹ



بیمبو سکفولڈر کا مجموعہ (بیمانے کے لیے نہیں)