



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

تعمیراتی پلانٹ مکینک سکلڈ ٹریڈ ٹیسٹ موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於建造機械技大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Construction Plant Mechanic. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, Yue Kwong Road
آبرڈین
ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

1. یہ علامت ظاہر کرتی ہے:
 - (a) یک سمتی مستقل پمپ
 - (b) دو سمتی متغیر پمپ
 - (c) گردشی مستقل موٹر
 - (d) گردشی متغیر پمپ
2. کنٹرولنگ صمام کی درج ذیل میں سے کون سی قسم اس علامت سے بیان کی گئی ہے؟
 - (a) دباؤ اخراج صمام
 - (b) خلاء پیما
 - (c) توانائی ذخیرہ کنندہ
 - (d) تھروٹل صمام
3. بیلن (سیلینڈر) کے بالائی حصے کے اسکریو کسے کی ترتیب ہونی چاہئیے:
 - (a) دائیں سے بائیں
 - (b) بائیں سے دائیں
 - (c) مرکز کی جانب
 - (d) مرکز سے پرے
4. داخلی صمام کا جلد کھولنا اور دیر سے بند کرنا وجہ بن سکتا ہے:
 - (a) صمام کی رگڑ میں تخفیف
 - (b) انجن کے دھماکہ میں تخفیف
 - (c) صمام کے ہوا کے اخراج میں تخفیف
 - (d) بیلن (سیلینڈر) کی گنجائش کی کارکردگی میں اضافہ
5. پسٹن کی حرکت کے دوران انجن کے اندرونی جلن کے کونسے اجزاء داخلی اور خارجی صمام کا دورانیہ کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں؟
 - (a) منسلکہ سلاخ
 - (b) اُرن پیہ
 - (c) کرینک شافٹ
 - (d) کیم ایکسل

6. ہائیڈرولک کھدائی مشین کے پھٹے کے لئے کون سے درج ذیل اجزاء حرکتی ساخت کے اطراف ہوتے ہیں؟

- (a) شوپلیٹ
- (b) پٹری
- (c) دندانہ پھیہ
- (d) زیریں رولر

7. تعمیراتی سائٹ (حفاظتی) قواعد کی شکوں کے مطابق تمام اقسام کے اٹھانے والے آلات اور گینر ہونے چاہئیں:

- (a) باقاعدگی سے تلف شدہ
- (b) باقاعدگی سے معائنہ
- (c) ایئر کنڈیشنر کے ساتھ تنصیب
- (d) باقاعدگی سے معائنہ اور جانچ

8. پیٹرول سے چلنے والے ارتعاش کار کے کاربن کار سے تیل کے مسلسل اخراج کا مطلب ہے کہ:

- (a) حالات معمول پر ہیں
- (b) ڈیلٹا میں اضافہ ہو چکا ہے
- (c) سوئچ بند نہیں کیا گیا ہے
- (d) کاربن کار کے اسکریو نہیں کسے گئے ہیں

9. درج ذیل میں سے کونسی پیٹرول سے چلنے والے ارتعاش کار کے اسٹارٹ کرنے اور چلنے کی وجہ نہیں بنتی ہے؟

- (a) پیٹرول استعمال کی گیا ہے
- (b) ہائی وولٹیج تار سے منسلک کی گیا ہے
- (c) چنگاری پلگ فعال نہیں ہوتا ہت
- (d) بالا تمام

10. درج ذیل میں سے کون سا اوزار اس علامت کی نمائندگی کرتا ہے ؟

(a) چشم خانہ (ساکٹ)

(b) رنگ پانا

(c) مجموعی پانا

(d) قابل ترتیب پانا

11. درج ذیل میں سے کون سا آلہ پائپنگ کے قطر کے لئے استعمال ہوتا ہے ؟

(a) بیرونی کلپر

(b) کلپر

(c) دونوں (a) اور (b)

(d) نہ ہی (a) نہ ہی (b)

12. برقی نظام میں یہ علامت ظاہر کرتی ہے :

(a) فیوز

(b) دو برقیہ

(c) آلہ برقی رو (ٹرانسفارمر)

(d) بدل چوکی

13. برقی مزاحمت کے عددی سر کی اکائی ہے :

M (a)

G (b)

V (c)

$m \Omega$ (d)

14. درج ذیل میں سے کونسی دھات بہترین ایصالیت کی حامل ہے ؟

(a) تانبا

(b) چاندی

(c) لوہا

(d) کرومیم

15. جوش کاری کی کون سی قسم اس نقشہ میں بیان کی گئی ہے ؟
- (a) ہموار
(b) عمودی
(c) متوازی
(d) بالائی
16. ان میں سے کون سے اجزاء نقشہ میں بیان کئے گئے ہیں ؟
- (a) ارگون پیما
(b) فلیش بیک اریسٹر
(c) تار فیڈ
(d) آکسیجن اور ایکٹیلین شعلہ جو پیما
17. جوش کاری کے دوران برقیہ کے نم ہوجانے پر جوشکاری جوڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟
- (a) انڈرکٹ
(b) مسام داری
(c) ادخال
(d) سیسے کی آگ
18. حفاظتی ہیلیمٹ کے ساتھ کرنے کے لئے درج ذیل میں سے کون سے طریقے نا مناسب ہیں؟
- (a) ہیلیمٹ پر اسٹیکر یا لیبل چپساں کرنا
(b) ہیلیمٹ میں کن پوش شامل کرنا
(c) ہیلیمٹ میں سسوراخ کرنا
(d) ہیلیمٹ کے ساتھ منہ کے ماسک کا استعمال
19. متعلقہ قواعد کے مطابق تعمیراتی سائٹ میں داخل ہونے والے شخص کی کم از کم عمر ہو:
- (a) 15 سال
(b) 16 سال
(c) 18 سال
(d) 20 سال

20. گلی زر کی مرمت سے پہلے اسے ذیل میں سے کسی ایک پر رکھا جائے۔

(a) ڈھلوان سڑک

(b) ہموار زمین

(c) پہاڑی کی دھلوان

(d) ناہموار زمین