



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

رنگ ساز اور ماہر آرائش (علامتی تحریر) ٹریڈ ٹیسٹ موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於髹漆及裝飾工（繪寫字體）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Sign writing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, یو کونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

(852) 2100 9000 : ٹیلی فون
(852) 2100 9090 : فیکس
enquiry@cic.hk : ای میل
www.cic.hk : ویب سائٹ

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل۔

1. خطر ناک کیمیکلز کا لیبل زدہ ایسا علاقہ جسکی گنجائش 500 ملی لیٹر سے زیادہ ہو اسے ذیل میں سے کس سے کم نہیں ہونا چاہئے
- (a) 100 ملی میٹر x 100 ملی میٹر
 (b) 100 ملی میٹر x 150 ملی میٹر
 (c) 100 ملی میٹر x 200 ملی میٹر
 (d) 150 ملی میٹر x 200 ملی میٹر
2. کنسٹرکشن سائٹس (سیفٹی) ریگولیشنز کے مطابق ، کس کو بغیر کسی سخت ٹوپی کے تعمیراتی مقام میں داخل ہونے کی ممانعت ہے؟
- (a) تعمیراتی مزدور
 (b) تکنیکی عملہ
 (c) انجینئرز
 (d) کوئی بھی
3. اگر آپ کی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تو آپ کو چاہئے _____
- (a) پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں
 (b) اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو آنکھ مسلنے اور دبائے کے لئے استعمال کریں
 (c) فوری حفاظتی چشمہ پہنیں
 (d) اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کریں اور مدد کے لئے پکاریں
4. ذیل میں سے کیا وجہ ہے کہ مزدوروں کو سخت ٹوپی (ہیٹ) پہننا درکار ہوتا ہے؟
- (a) خوبصورت لگنے کے لئے
 (b) ہوا اور بارش سے بچاؤ کے لئے
 (c) سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے
 (d) مزدوروں کے مختلف درجات کی نشاندہی کے لئے
5. بالا متعلقہ نمی _____ دیوار پر بیرونی آبی پینٹ سے پیٹنگ کرتے وقت غیر موڈوں ہے۔
- (a) 35%
 (b) 45%
 (c) 65%
 (d) 85%

6. پانی ملے بیرونی پینٹ کو براہ راست ختم کیا جا سکتا ہے:-
- شیشے کی سطح پر
 - پلاسٹک کی سطح پر
 - زنگ آلود سطح پر
 - ان میں سے کوئی نہیں
7. 2 پیک پینٹ ملاوٹ کے بعد چند گھنٹوں کے لیے _____ میں شروع ہوگا.
- سخت کرنا
 - مائع حالت میں لانا
 - بھاپ بن کر اڑنا
 - پینٹ کی سطح پر چمک کی تہ لگانا
8. ان میں سے کون سا رنگ رنگ سازی کے لئے موڈوں ہے؟
- سرخ
 - سیاہ
 - سفید
 - سلیٹی
9. لکڑی (سرخ) ریگ مال کے ان میں سے کون سے نمونے ریت کا ذرات کے سب سے بڑے قطر کے حامل ہیں؟
- 100 نمبر
 - 120 نمبر
 - 150 نمبر
 - 180 نمبر
10. ایمیشن پینٹ استعمال کرتے وقت متعلقہ نمی کا کون سا درجہ کام کے لیے موڈوں نہیں ہے؟
- 35%
 - 45%
 - 65%
 - 85%

11. دھوپ میں ایملشن پینٹ کو دوبارہ لگانے کے لئے کم از کم انتظار کرنا چائے

(a) 2 گھنٹے

(b) 6 گھنٹے

(c) 8 گھنٹے

(d) 9 گھنٹے

12. بھاپ بن کر اڑنے میں ان میں سے کون سا کیمیکل سست ترین رفتار کا حامل ہے؟

(a) نیفتھا

(b) تھنر

(c) تارپین

(d) الکحل

13. ائل پینٹ استعمال کرتے وقت پینٹ بہنے کی بنیادی وجہ ہے

(a) برش کا سرا بہت چھوٹا ہوتا ہے

(b) رنگ بہت گہرا ہوتا ہے

(c) پینٹ ناہمواری کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے

(d) تھنر کی بہت زیادہ مقدار شامل کی گئی ہوتی ہے

14. علامتی حروف لکھتے وقت ذیل میں حروف تہجی کے کونسے گروہ مختصر ترین فاصلے

پر ہوتے ہیں۔

HE (a)

AT (b)

SB (c)

DF (d)

15. لکڑی کی نمی پینٹ کی چپکنے کی صلاحیت کم کر دیتی ہے۔ نم مواد کی شرح ذیل سے زیادہ

نہیں ہونی چاہئے:

(a) 12% - 15%

(b) 22% - 25%

(c) 32% - 35%

(d) 42% - 45%

16. ائل پینٹ ذیل میں کس کے لئے غیر موذوں ہے؟

- (a) پینٹ شدہ پرانی سطح پر
- (b) نئی تیار کردہ دھاتی سطح
- (c) نئی تیار کردہ لکڑی کی سطح
- (d) نئی پلاسٹر کی سطح

17. بازار سے خریدی گئی پینٹ کھرچن کی عمومی چوڑائی ہوتی ہے۔

- (a) 1 انچ
- (b) 2 انچ
- (c) 3 انچ
- (d) بالا تمام

18. مصنوعی پینٹ (مصنوعی اینیمل) کے لیے پینٹ برش بنانے کے لئے کس قسم کا مواد استعمال کیا جاتا ہے؟

- (a) خرگوش کے بال
- (b) بھیڑے کی کھال
- (c) کھردرے بال
- (d) بکرے کی کھال

19. انسداد رشوت آرڈیننس کے مطابق "فائدے" کی تعریف میں شامل ہے۔

- (a) تحائف قرضہ جات اور خدمات
- (b) صرف ذاتی خدمات
- (c) صرف قرضہ جات
- (d) صرف قرضہ جات اور خدمات

20. اگر تعمیراتی صنعت میں رشوت ستانی کا کوئی عمل ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟

- (a) کاروباری ماحول بہتر ہوتا ہے
- (b) تعمیراتی معیار گر جاتا ہے
- (c) شفاف ٹینڈرنگ ہوتی ہے
- (d) تعمیرات کی لاگت کم ہوجاتی ہے

-اختتام پرچہ -