



天氣乾燥 地盤防火

鑑於在建築工地時常需要存放一些易燃或助燃的建築物料，如不適當存放及使用有關物料、工地整理欠佳、電力線路負荷過重或沒有跟隨熱工序的安全措施，如有不慎，都有機會釀成火警。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 熱工序完成後留下火種。
2. 工人隨處留下未熄滅的煙蒂。
3. 電力線路短路或負荷過重引致著火。
4. 易燃或助燃物料沒有妥善儲存。
5. 消防裝置工程未曾完成又或保養不妥善，以致消防系統不能發揮作用。



切勿在易燃物品附近進行熱工序。

影片資訊



防火安全 - 弧焊




防火安全 - 油漆易燃液體



關鍵安全措施




1. 清楚劃定逃生路線及定期檢視。



2. 提供火警探測設備、火警警報系統及滅火器。



3. 定期檢查電力線路及設備。



4. 設立指定吸煙區。



5. 委任防火專員及定期進行消防演習。



6. 維持良好工地整理及妥善存放易燃物品。