



衣纏鑽孔機勒頸 西貢工地工人不治

2025年11月22日，一名工人於西貢一工地操作混凝土鑽孔機期間，身上衣物被鑽孔機鑽頭纏繞，致其頸部被衣物勒着，送院證實不治。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 工人身上衣物或垂鍊被鑽孔機的危險部件纏繞，致其身體部份被勒着。
2. 未有為鑽孔機的危險部件安裝有效護罩。
3. 未有向相關工人提供所需的安全資料、指導、訓練及監督。
4. 沒有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。

關鍵安全措施

1. 工程展開前，工程團隊應進行風險評估，充分考慮鑽孔機的所有危險部件之潛在風險及工作性質，辨識所有與混凝土鑽孔相關的潛在危害。
2. 根據風險評估為混凝土鑽孔制定安全工作程序，減低工人工作風險。
3. 在鑽孔機的所有危險部件安裝有效護罩，避免工人在工作時觸及。
4. 工人不應穿戴垂鍊、穿着鬆身衣物或蓄長髮操作鑽孔機，以免被機器纏住受傷。
5. 於當眼處張貼警告告示，提醒工人鑽孔機的所有危險部件之潛在風險。
6. 確保鑽孔機由具相關訓練和實際經驗的人士操作。
7. 根據製造商的指引，定期檢查及維修鑽孔機，確保鑽孔機處於安全工作狀態。
8. 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉操作鑽孔機的安全工作程序。



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會




香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師與工程師一起檢討設計，在可行情況下，減少工地操作混凝土鑽孔的需要。
- 在建築階段，妥善計劃、管理和監督混凝土鑽孔操作，確保工人在合理可行及沒有健康和
安全風險的情況下施工。
- 工作團隊在施工前，必須在鑽孔機的所有危險部件安裝有效護罩及 / 或使用合適的屏障圍
封危險部件暴露出的危險區。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現機器操作不正常或護罩出現故
障，應立即關掉機器及向主管報告。

參考資料



機械的防護及操作手冊
(資料來源：勞工處)



參考資料 –
香港建造業主要持份者
安全角色及責任



請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。